



UWAGA: Drzwi po przeprowadzonej renowacji

UWAGA: Inwentaryzacje sporządzono w marcu 2024 roku

UWAGA: Wykonać próby kolorystyczne stolarki do zatwierdzenia

UWAGA: Szczegółowy zakres prac znajdują się w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa mgr Ewy Palacz

UWAGA: Rysunek części stolarki sporządzono na podstawie pomiarów z poziomu gruntu. Parametry stolarki sprawdzić po rozstawieniu rusztowania

UWAGA: Parametry stolarki nie są parametrami otworów

UWAGA: Stolarka miejscami mocno zdeformowana.

UWAGA: W razie odkrycia elementów historycznych w trakcie prac budowlanych należy o tym poinformować konserwatora prowadzącego i projektanta.

UWAGA: Wymiary bezwzględnie sprawdzać na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GOTYK sp. z o.o. Pracownia Architektoniczno – Konserwatorska 70-370 Szczecin, ul Wszystkich Świętych 5b, tel. kom: 665-096-010; http://www.gotyk.eu			
TEMAT: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Modernizacja kościoła filialnego p.w. Bożego Ciała w Jasieniu		NR RYS: i5	
ADRES: DZ. NR 22, obręb 0008, Jasień 13, 77-116 Jasień pow. bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie		SKALA: 1:25	
INWESTOR: Parafia Rokity p.w. Św. Andrzeja Boboli w Rokitach, Rokity 33, 77-123		MIEJSCE I DATA: SZCZECIN KWIECIEŃ 2024	
RYSUNEK: Zestawienie stolarki drzwiowej		STADIUM: INWENTARYZACJA	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/97		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOiA/2002		
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Krzysztof Żywucki		
PRAWAUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 11 nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II.1994r			